

MEDIOS HUMANOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERXENCIAS

O titular da actividade, como responsable da implantación do plan de autoprotección / plan de emerxencia, deberá coñecer perfectamente o contido do plan, os riscos presentes no edificio e os medios humanos e materiais dispoñibles.

O resto do persoal da empresa, e/ou de nova incorporación a esta, deberá coñecer perfectamente, como mínimo, o contido do Capítulo 6 do plan de autoprotección / plan de emerxencia; aínda que é conveniente que o coñezan na súa totalidade, para o seu cumprimento baixo circunstancias de emerxencia.

O resto de usuarios do edificio deberán coñecer o desenvolvemento do plan e participar, na medida das súas capacidades, no desenvolvemento e implantación deste.

Os equipos de emerxencia deberán cubrir toda a área do edificio, repartido por zonas, de maneira que cada integrante teña definida unha área de actuación que, xeralmente, deberá corresponderse con aquela na que estean situados os seus postos de traballo.

FACULTADE DE CIENCIAS EDIFICIO DOCENTE E ADMINISTRACIÓN

Posto en emerxencia	Nome e apelidos	Planta e Posto de traballo	Horario	Teléfono ou Ext.
Xefe Emerxencia	Decana Asteria María Luzardo Álvarez	Planta Baixa Decanato	M e T	24096
	Suplente 1 Vicedecano Ramiro Barcia Vieitez	Planta Baixa Vicedecanato	M e T	24011
	Suplente 2 Vicedecano Enrique Manuel Cabaleiro Lago	Planta Baixa Vicedecanato	M e T	24015
	Suplente 3 Secretaria Patricia Regal López	Planta Baixa Secretaría	M e T	24013
Xefe Intervención (XI)	José Antonio Iglesias Sanjuás	Planta Baixa- Conserxería	Mañá	24095
	Suplente Soledad Díaz Gay	Planta Baixa- Conserxería	Mañá	24095
	Alberto Salgado Sanfiz	Planta Baixa- Conserxería	Tarde	24095
	Suplente Adrián Eiras Redondo	Planta Baixa- Conserxería	Tarde	24095
Equipo 1ª Intervención (EPI)	Mª Concepción Gay González Zona Admon.	Planta Baixa- Xestora Centro	Mañá	24115
	Suplente J. Manuel Varela Castro	Planta Baixa- Sec. Decano	Mañá	24009
	Soledad Díaz Gay Zona Aulas PB	Planta Baixa- Conserxería	Mañá	24095
	Suplente José Antonio Iglesias Sanjuás	Planta Baixa- Conserxería	Mañá	24095
	Adrián Eiras Redondo Zona Aulas PB	Planta Baixa- Conserxería	Tarde	24095
	Suplente Alberto Salgado Sanfiz	Planta Baixa- Conserxería	Tarde	24095
	Pilar Vázquez Tato Zona Aulas 1ª P	1ª Planta Despacho 1.9	M e T	24068
	Suplente Mercedes Novo Rodríguez	1ª Planta Despacho 1.6	M e T	24084
	Francisco Meijide del Río Zona Despachos – 1ªP Este	1ª Planta Despacho 1.5	M e T	24083
	Suplente Jorge Carrazana García	1ª Planta Despacho 1.1	M e T	24132

	Luis A. Ramil Novo Zona Despachos – 1ª P Oeste	1ª Planta Despacho 1.24	M e T	24061
	Suplente Sagrario García Martín	1ª Planta Despacho 1.20	M e T	24072
	Marcelino Maneiro Maneiro Zona Despachos 2ªP	2ª Planta Despacho 2.05	M e T	24065
	Suplente Eugenio Rodríguez Núñez	2ª Planta Despacho 2.03	M e T	24080
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)	J. Manuel Varela Castro Zona Admon.	Planta Baixa- Sec. Decano	Mañá	24009
	Suplente Mª Concepción Gay González	Planta Baixa- Xestora Centro	Mañá	24115
	José Antonio Iglesias Sanjuás Zona Aulas PB	Planta Baixa- Conserxería	Mañá	24095
	Suplente Soledad Díaz Gay	Planta Baixa- Conserxería	Mañá	24095
	Alberto Salgado Sanfiz Zona Aulas PB	Planta Baixa- Conserxería	Tarde	24095
	Suplente Adrián Eiras Redondo	Planta Baixa- Conserxería	Tarde	24095
	Julio Seijas Vázquez Zona Aulas 1ª P	1ª Planta Despacho 1.10	M e T	24062
	Suplente Mercedes Novo Rodríguez	1ª Planta Despacho 1.3	M e T	24084
	Wajih Al-Soufi Zona Despachos – 1ªP Este	1ª Planta Despacho 1.2	M e T	24114
	Suplente Enrique M. Cabaleiro Lago	1ª Planta Despacho 1.7	M e T	24129
	Carlos Herrero Latorre Zona Despachos – 1ª P Oeste	1ª Planta Despacho 1.16	M e T	24064
	Suplente Eugenio Fernández Carrasco	1ª Planta Despacho 1.35	M e T	24075
	Laura Rodríguez Silva Zona Despachos 2ªP	2ª Planta Despacho 2.09	M e T	24078
	Suplente Marcelino Maneiro Maneiro	2ª Planta Despacho 2.07	M e T	24081
Equipo 1º Auxilios (EPA)	José Antonio Iglesias Sanjuás	Planta Baixa- Conserxería	Mañá	24095
	Soledad Díaz Gay	Planta Baixa- Conserxería	Mañá	24095
	Asteria María Luzardo Álvarez	Planta Baixa Decanato	M e T	24096
	Julio Seijas Vázquez	1ª Planta Despacho 1.10	M e T	24062
	Pilar Vázquez Tato	1ª Planta Despacho 1.9	M e T	24068
	Rosa Mª Peña Crecente	1ªPlanta Despacho 1.08	M e T	24117
Equipo Alerta /Centro de Control y Comunicaciones (CCC)	Soledad Díaz Gay	Planta Baixa- Conserxería	Mañá	24095
	Suplente José Antonio Iglesias Sanjuás	Planta Baixa- Conserxería	Mañá	24095
	Adrián Eiras Redondo	Planta Baixa- Conserxería	Tarde	24095
	Suplente Alberto Salgado Sanfiz	Planta Baixa- Conserxería	Tarde	24095

FACULTADE DE CIENCIAS
EDIFICIO DE LABORATORIOS

Posto en emerxencia	Nome e apelidos	Planta e Posto de traballo	Horario	Teléfono ou Ext.
Xefe Emerxencia	Decana Asteria María Luzardo Álvarez	Planta Baixa Decanato	M e T	24096
	Suplente 1 Vicedecano Ramiro Barcia Vieitez	Planta Baixa Vicedecanato	M e T	24011
	Suplente 2 Vicedecano Enrique Manuel Cabaleiro Lago	Planta Baixa Vicedecanato	M e T	24015
	Suplente 3 Secretaria Patricia Regal López	Planta Baixa Secretaría	M e T	24013
Xefe Intervención (XI)	Enrique González Araujo	1ª Planta Despacho	M e T	24212
	Suplente Manuel Abuin Raton	1ª Planta Despacho	M e T	24212
Equipo 1ª Intervención (EPI)	Enrique González Araujo PB y Lab. 1ª P	1ª Planta Despacho 3	M e T	24212
	Suplente Manuel Abuin Raton	1ª Planta Despacho 3	M e T	24212
	Juan M. Ortigueira Amor Planta -1	Planta -1 Laboratorio 1.15	M e T	
	Ana Mª Botana López Planta -2	Planta -2 Laboratorio 0.3	M e T	24230
	Rosa Mª Peña Crecente Planta -2	Planta -2 Laboratorio 0.4,0.5,0.7	M e T	24222
	Aida Jover Ramos Planta -2	Planta -2 Laboratorio 0.10-0.13	M e T	24223
	Wajih Al-Soufi Planta -2	Planta -2 Laboratorio 0.6,0.19	M e T	24227
	Julio Seijas Vázquez Planta -2	Planta -2 Laboratorio 0.2,0.18	M e T	24226
	Carlos Herrero Latorre Planta -2	Planta -2 Laboratorio 1.2	M e T	24064
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)	Manuel Abuin Raton PB y Lab. 1ª P	1ª Planta Despacho	M e T	24212
	Suplente Enrique González Araujo	1ª Planta Despacho	M e T	24212
	Marcelino Maneiro Maneiro Planta -1	Planta -1 Laboratorio 1.16	M e T	24232
	Laura Rodríguez Silva Planta -1	Planta -1 Laboratorio 1.17	M e T	24078
	Pilar Vázquez Tato Planta -2	Planta -2 Laboratorio 0.2,0.18	M e T	24226
	Sagrario García Martín Planta -2	Planta -2 Laboratorio 0.4,0.5,0.7	M e T	24222
	Julia Barciela García Planta -2	Planta -2 Laboratorio 0.4,0.5,0.7	M e T	24222
	Francisco Meijide del Rio Planta -2	Planta -2 Laboratorio 0.10-0.13	M e T	24223

	Mercedes Novo Rodríguez Planta -2	Planta -2 Laboratorio 0.6,0.19	M e T	24227
	Asteria Luzardo Álvarez Planta -2	Planta -2 Laboratorio 0.14,0.15	M e T	24229
Equipo 1º Auxilios (EPA)	Manuel Abuin Raton	1ª Planta Despacho 3	M e T	24212
	José Manuel Martínez Ageitos	Planta -2 Laboratorio 0.10- 0.13	M e T	24223
	Julio Seijas Vázquez	Planta -2 Laboratorio 0.2	M e T	24226
	Pilar Vázquez Tato	Planta -2 Laboratorio 0.2	M e T	24226
Equipo Alerta /Centro de Control y Comunicaciones (CCC)	Soledad Díaz Gay	Planta Baixa- Conserxería	Mañá	24095
	Suplente José Antonio Iglesias Sanjuás	Planta Baixa- Conserxería	Mañá	24095
	Alberto Salgado Sanfiz	Planta Baixa- Conserxería	Tarde	24095
	Suplente Adrián Eiras Redondo	Planta Baixa- Conserxería	Tarde	24095